


ای نام تو بہترین سرآغاز
بی نام تو نامه کی کنم باز

ابزار دقیق

و کشل صنعتی امکا

رحیم جهانشاهی - ابراهیم فرد





سرشناسنامه : جهانشاهی، رحیم، ۱۳۹۴ -

عنوان و نام پدیدآور : ابزار دقیق و کنترل صنعتی امکا / مؤلفین: رحیم جهانشاهی، ابراهیم فرد.

مشخصات نشر : تهران: سُهادانش ۱۳۹۱

مشخصات ظاهری : ۴۵۶ ص.

شابک : 978-600-181-062-6

وضعیت فهرستنويسي : فیبا

موضوع : کنترل فرآیندها -- ابزار و وسایل -- مهندسی کنترل

شناسه افزوده : فرد، ابراهیم، ۱۳۹۴ -

رده بندی کنگره : TS ۸/۱۵۶ ج ۱۳۹۱

رده بندی دیوبی : ۶۸۱/۲

شماره کتاب شناسی ملی : ۲۹۶۹۸۵۲

این اثر، مشمول قانون حمایت مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب ۱۳۴۸ است، هر کس تمام یا قسمتی از این اثر را بدون اجازه (ناشر) نشر یا پخش یا عرضه کند مورد پیگرد قانونی قرارخواهد گرفت.



تلفن: ۰۶۶۵۶۹۸۸۱-۳

همراه: ۰۹۱۲۱۲۶۱۴۱۹ - ۰۶۶۵۶۲۹۳۳ - ۰۶۶۵۶۳۱۷۷ - ۰۶۶۵۶۲۸۹۸

مرکز پخش : میدان انقلاب - اول کارگر جنوبی - کوچه رشتچی - روبروی دانشگاه علمی کاربردی - پلاک ۴

عنوان کتاب ابزار دقیق و کنترل صنعتی امکا
مؤلف رحیم جهانشاهی - ابراهیم فرد
ناشر انتشارات سُهادانش (عضو انجمن ناشران دانشگاهی)
سال چاپ ۱۳۹۱
نوبت چاپ اول
تیراز
قیمت

فروشگاه : میدان انقلاب - بازار بزرگ کتاب - طبقه زیرین - پلاک ۳ - کتابفروشی سخنگاه
ارسال انواع کتاب به تمام نقاط ایران تلفن : ۰۰۰۸۶۴۰۰۲۱ - (خط ۱۰)

ISBN : 978-600-181-062-6

فروشگاه اینترنتی
www.sohadanesh.ir
پست الکترونیکی
info@sohadanesh.ir

کلیه حقوق این کتاب برای سهادانش محفوظ است.

پروردگاره

کلام را با قلم حضرت گشودم که اندیش باری داشتم
نهنج سالیشی نیست چز تو را و نهنج تو کلی په شیر تو نیسته
پروردگاره

نهنج سورفی اسنووار لگرده چز په قاید حضرت
نهنج اطمینانی په شیر تو نیسته و نهنج خیری از شیر تو نیست
و نهنج گشایشی نیست سگر از ناحیه تو

پروردگاره

اگر موظیتی هست تو دادی و اگر عزتی هست تو پنجه
و اگر هنایتی هست په لطف تو استه
پروردگاره

درود می فرمدم برو پایمیر بزرگت محمد مصطفی (ص)
که رسالت خوشی په خوبی ادا گرد و حلال و حرامت را
پیام داشت

نمای ورزگات را پاداشت و درود را په دعوه دعوه نموده
پروردگاره

از هر لذتی په تو پناه می بدم و از هر نافرطانی از تو اندیش
ضمودارم

(د) کسر سمعک چشم را صن)





ابزار دقیق و کنترل صنعتی در تمامی صنایع از جمله صنایع پتروشیمی، ذوب آهن، نساجی و ... کاربرد فراوانی دارد، در نتیجه با اندازه‌گیری و کنترل پارامترهای بسیار متعددی مانند دما، فشار، فلو و ... در این صنایع روبرو می‌شویم که نیاز به استفاده و به کارگیری از تجهیزات ابزار دقیق گستردگی دیده می‌شود؛ در این کتاب به تشرییح انواع تجهیزات ابزار دقیق و تحلیل سیستم‌های کنترل صنعتی پرداخته شده است. در نگارش کتاب حاضر بیشتر از کاتالوگ‌های سازندگان تجهیزات ابزار دقیق، به ویژه شرکت امگا استفاده شده است.

مؤلفین کتاب حاضر با تکیه بر سال‌ها تجربه کار در صنایع مختلف و همکاری با دانشگاه و مراکز فنی و حرفه‌ای و استفاده از منابع علمی مختلف محتوای این کتاب را تنظیم نموده‌اند. در نگارش این اثر تمام سعی بر آن بوده تا اثری کاربردی و متناسب با نیاز صنعت کشور نگارش شود، از این‌رو در این کتاب شاهد معرفی تجهیزات ابزار دقیق پیشرفته و به روز خواهید بود. سبک نگارش این کتاب به زبانی ساده و در عین حال کاربردی، جامع به همراه عکس‌های متعدد می‌باشد و مناسب برای مهندسین، تکنیسین‌ها و دانشجویان است.

در اینجا بر خود واحب می‌دانیم از همکاری تمامی دوستان و عزیزانی که ما را در آماده سازی و چاپ این کتاب یاری نموده‌اند، تشکر و قدردانی صمیمانه خود را مبذول نماییم. در نهایت با عنایت به این مطلب که نویسنده‌گان این اثر کار خود را عاری از خطأ و اشتباه نمی‌دانند از تمامی خوانندگان تقاضا می‌شود هرگونه پیشنهاد و یا انتقاد خود را از طریق پست الکترونیک electric.book@yahoo.com با مؤلفین کتاب در میان بگذارند تا در چاپ‌های بعدی مورد استفاده قرار گیرد.

رحیم جهانشاهی - ابراهیم فرد

فهرست

فصل اول: آشنایی با ابزار دقیق و کنترل صنعتی

۲۰	۱.۱) تعاریف و اصطلاحات.....	۱.۱
۲۰	۱.۱.۱) اندازه‌گیری (MEASURING)	
۲۰	۱.۱.۲) ابزار دقیق (INSTRUMENT)	
۲۰	۱.۱.۳) کمیت‌های فیزیکی.....	
۲۱	۱.۲) عناصر تشکیل دهنده یک سیستم اندازه‌گیری.....	
۲۲	۱.۲.۱) سنسور (SENSOR)	
۲۲	۱.۲.۲) ترانسندیوسر (TRANSDUCER)	
۲۲	۱.۲.۳) ترانسمیتر (TRANSMITTER)	
۲۳	۱.۳) مشخصات تجهیزات اندازه‌گیری.....	
۲۳	۱.۳.۱) دقت (ACCURACY)	
۲۳	۱.۳.۲) حساسیت (SENSITIVITY)	
۲۳	۱.۳.۳) خطأ (ERROR)	
۲۴	۱.۳.۴) تفکیک‌پذیری یا حد تفکیک (RESOLUTION)	
۲۴	۱.۳.۵) خطی بودن (LINEARTY)	
۲۴	۱.۳.۶) پسماند (HYSTERESIS)	
۲۵	۱.۳.۷) تکرار پذیری (REPEATABILITY)	
۲۵	۱.۳.۸) رنج (RANGE)	
۲۵	۱.۳.۹) اختشاش (DISTURBANCE)	
۲۵	۱.۳.۱۰) پایداری (STABILITY)	
۲۵	۱.۴) سیگنال‌های استاندارد ابزار دقیق.....	

فصل دوم: اندازه‌گیری دما

۳۰ ۲.۱) تعریف کمیت دما
۳۰ ۲.۲) واحد های اندازه‌گیری دما
۳۱ ۲.۲.۱) تبدیل واحدهای اندازه‌گیری دما به یکدیگر
۳۳ ۲.۳) روش‌های اندازه‌گیری دما
۳۳ ۲.۳.۱) ترموکوپل (<i>THERMOCOUPLE</i>)
۴۲ ۲.۳.۲) <i>BIMETAL</i>
۴۳ ۲.۳.۳) آشکارسازهای دمای مقاومتی <i>RTD</i>
۵۴ ۲.۳.۴) آی‌سی‌های اندازه‌گیری دما
۵۷ ۲.۳.۵) سنسورهای اتصال <i>P N</i> سیلیکونی
۵۸ ۲.۳.۶) سنسورهای دمای کریستال مایع
۶۰ ۲.۳.۷) حرارت سنج‌های تشبع‌ساعت مادون قرمز
۶۴ ۲.۴) ترمال‌ول (<i>THERMAL WELL</i>)
۶۴ ۲.۵) زمان پاسخ (<i>RESPONSE TIME</i>)
۶۵ ۲.۶) ترانسمیترها و مبدل‌ها
۶۶ ۲.۷) کنترولرها و نشانگرهای دما
۶۷ ۲.۸) کالیبراسیون سنسورهای اندازه‌گیری دما
۶۹ ۲.۹) مقایسه انواع روش‌های اندازه‌گیری دما

فصل سوم: سنسورهای بدون تماس

۷۲ ۳.۱) مقدمه
۷۲ ۳.۲) سنسورهای مجاورتی مغناطیسی <i>MAGNETIC PROXIMITY SENSORS</i>
۷۵ ۳.۲.۱) کاربردهای سنسور مغناطیسی
۷۵ ۳.۳) سنسورهای مجاورتی مغناطیسی-القایی
۷۸ ۳.۴) سنسورهای مجاورتی القایی <i>INDUCTIVE PROXIMITY SENSORS</i>
۸۰ ۳.۴.۱) نحوه عملکرد سنسور
۸۲ ۳.۴.۲) خصوصیات و مشخصات سنسور القایی

۸۵	۳.۴.۳ نحوه نصب سنسورهای القایی.....
۸۸	۳.۴.۴ انواع سنسورهای القایی از نظر طبقه خروجی.....
۹۳	۳.۴.۵ اتصال سری و موازی سنسورهای القایی
۹۸	۳.۴.۶ اتصال سنسورهای القایی به بار.....
۹۹	۳.۴.۷ سنسورهای القایی خاص.....
۱۰۴	(۳.۵) سنسورهای مجاورتی خازنی <i>CAPACITIVE PROXIMITY SENSORS</i>
۱۰۴	۳.۵.۱ نحوه عملکرد سنسور خازنی.....
۱۰۷	۳.۵.۲ کاربرد سنسورهای خازنی.....
۱۰۹	(۳.۶) سنسورهای مجاورتی نوری <i>OPTICAL PROXIMITY SENSORS</i>
۱۱۰	۳.۶.۱ سنسورهای نوری یک طرفه (<i>DIFFUSE</i>).....
۱۱۳	۳.۶.۲ سنسورهای نوری رفلکتوری (<i>RETROREFLECTION</i>).....
۱۱۴	۳.۶.۳ سنسورهای نوری دو طرفه (<i>THRU BEAM</i>).....
۱۱۶	۳.۶.۴ سنسورهای نوری همراه با کابل فیبر نوری.....
۱۱۷	۳.۶.۵ سمبل انواع سنسور نوری
۱۱۸	۳.۶.۶ چند مثال از کاربرد انواع سنسور نوری
۱۱۹	(۳.۷) سنسورهای مجاورتی اولتراسونیک <i>ULTRASONIC PROXIMITY SENSORS</i>
۱۲۰	۳.۷.۱ خصوصیات سنسور اولتراسونیک
۱۲۳	۳.۷.۲ نحوه نصب سنسورهای اولتراسونیک و موقعیت اجسام.....
۱۲۴	۳.۷.۳ مزایا و معایب سنسور اولتراسونیک
۱۲۵	۳.۷.۴ چند مثال از کاربرد انواع سنسور اولتراسونیک.....
۱۲۶	(۳.۸) سنسورهای مجاورتی تشخیص کد رنگ.....
۱۲۷	(۳.۹) سمبل مدار الکتریکی سنسورهای مجاورتی.....
۱۲۸	(۳.۱۰) مقایسه سنسورهای مجاورتی

فصل چهارم: اندازه‌گیری موقعیت و سرعت

۱۳۰	(۴.۱) مقدمه
۱۳۰	(<i>LINEAR VARIABLE DIFFERENTIAL TRANSFORMER</i>) <i>LVDT</i> (۴.۲)
۱۳۳	(<i>ROTARY VOLTAGE DIFFERENTIAL TRANSMITTER</i>) <i>RVDT</i> (۴.۳)
۱۳۴	(۴.۴) رمز گذار چرخشی (<i>ROTARY ENCODER</i>)

۱۳۵	۴.۴.۱ اینکودرهای افزایشی (INCREMENTAL)
۱۳۶	۴.۴.۲ اینکودرهای مطلق (ABSOLUTE)
۱۳۸	۴.۵ رمز گذار موقعیت (POSITION ENCODER)
۱۳۹	۴.۶ تاکومتر ژنراتور (TACHOMETER GENERATOR)
۱۴۱	۴.۷ دور سنج های نوری
۱۴۱	۴.۸ پتانسیومترهای اندازه گیری موقعیت
۱۴۳	۴.۹ ترانسیدیوسرهای تغییر مکان خازنی
۱۴۴	۴.۱۰ سنسورهای حرکت اثر هال (HALL EFFECT SENSOR)
۱۴۵	۴.۱۰.۱ سنسورهای دیجیتال
۱۴۵	۴.۱۰.۲ سنسورهای آنالوگ
۱۴۶	۴.۱۰.۳ کاربرد سنسورهای اثر هال

فصل پنجم: اندازه گیری فشار و وزن

۱۵۰	۵.۱ مقدمه
۱۵۲	۵.۲ فشار در مخازن سربسته
۱۵۲	۵.۳ واحدهای اندازه گیری فشار
۱۵۴	۵.۴ اصطلاحات فنی فشار سنج ها
۱۵۴	۵.۴.۱ رنج اندازه گیری (MEASURING RANG)
۱۵۵	۵.۴.۲ اسپن (SPAN)
۱۵۵	۵.۴.۳ دقت (ACCURACY)
۱۵۵	۵.۴.۴ هیستریزیس (HYSTERESIS)
۱۵۶	۵.۴.۵ خطای هد (HEAD ERROR)
۱۵۶	۵.۵ انواع دستگاه های اندازه گیری فشار به روش مکانیکی
۱۵۶	۵.۶ مانومترها (MANOMETERS)
۱۵۷	۵.۶.۱ مانومتر با تیوب U شکل (U-TUBE MANOMETER)
۱۵۷	۵.۶.۲ مانومتر نوع مخزن دار (WELL RESERVOIR MANOMETER)
۱۵۷	۵.۶.۳ مانومتر مورب (INCLINED MANOMETER)
۱۵۸	۵.۶.۴ مانومتر شناور دار (FLOAT MANOMETER)
۱۵۸	۵.۷ بارومتر (BAROMETER)

۱۵۹(BOURDON TUBE) ۵.۸ بوردن تیوب
۱۵۹(C-BOURDON) ۵.۸.۱ شکل C بوردن تیوب
۱۶۰(SPIRAL) ۵.۸.۲ بوردن تیوب حلزونی
۱۶۱(HELICAL) ۵.۸.۳ بوردن تیوب مارپیچ
۱۶۲(DIAPHRAGM) ۵.۹ فشار سنج دیافراگمی
۱۶۲(BELLOWS) ۵.۱۰ فشار سنج فانوسی
۱۶۳(5.11) کپسول های فشار
۱۶۴(5.12) انواع دستگاه های اندازه گیری فشار به روش الکترونیکی
۱۶۵(5.12.1) استرین گیج ها
۱۶۷(5.12.2) ترانسفورماتور دیفرانسیلی متغیر خطی (LVDT)
۱۶۷(5.12.3) مبدل رلوکتانس متغیر
۱۶۷(5.12.4) مبدل خازنی
۱۶۸(5.12.5) مبدل پیزو الکتریک
۱۶۹(5.13) اندازه گیری وزن
۱۷۰(5.13.1) اندازه گیری وزن به کمک لودسل

فصل ششم: اندازه گیری فلو سیالات

۱۷۴(6.1) مفاهیم کلی
۱۷۴(6.2) روش های فلومتری
۱۷۵(6.3) ویسکوزیته و عدد رینولدز
۱۷۶(6.4) انواع و فرم های مختلف حرکت سیال در لوله
۱۷۷(6.5) معرفی انواع فلومتر
۱۷۷(6.6) فلومتر اریفیس (ORIFICE FLOW METER)
۱۷۹(6.6.1) شیر سه راه مانیفولد (THREE VALVE MANIFOLD)
۱۸۰(6.6.2) ویژگی المان اولیه (مانع ایجاد اختلاف فشار)
۱۸۲(6.6.3) لوله کشی و نصب
۱۸۴(6.6.4) ویژگی های اریفیس پلیت
۱۸۴(6.6.5) انواع اریفیس پلیت
۱۸۶(6.7) فلومتر ونچوری (VENTURI FLOW METER)

۱۸۷	۶.۷.۱ ونچوری کلاسیک هرشل (CLASSICAL HERSCHEL VENTURI)
۱۸۷	۶.۷.۲ ونچوری کوتاه شده (SHORT FORM VENTURI)
۱۸۸	۶.۷.۳ ونچوری یونیورسال (UNIVERSAL VENTURI)
۱۸۸	۶.۷.۴ ونچوری مخروطی (VENTURI-CONE ELEMENT)
۱۸۹	۶.۸ فلومتر فلو نازل (FLOW NOZZLE)
۱۸۹	۶.۹ فلومتر المان گوه دار (WEDGE ELEMENTS)
۱۹۰	۶.۱۰ فلومتر زانو (ELBOW)
۱۹۱	۶.۱۱ فلومتر لوله‌ی پیتوت (PITOT TUBE)
۱۹۲	۶.۱۱.۱ پیتوت تیوب تک دهانه (SINGLE PORT)
۱۹۳	۶.۱۱.۲ پیتوت تیوب میانگین گیر (AVERAGING PITOT TUBE)
۱۹۴	۶.۱۱.۳ پیتوت تیوب میانگین گیر سطح (AREA AVERAGING PITOT TUBE)
۱۹۵	۶.۱۲ فلومتر با سطح متغیر (VARIABLE AREA FLOW METERS)
۱۹۵	۶.۱۲.۱ فلومتر روتامتر (ROTAMETER)
۱۹۷	۶.۱۲.۲ جریان سنج‌های سطح متغیر دیگر
۱۹۸	۶.۱۲.۳ فلومتر PURGE
۱۹۹	۶.۱۳ فلومترهای جابجایی مثبت (POSITIVE DISPLACEMENT(PD))
۲۰۰	۶.۱۳.۱ فلومتر دیسک رفراشکی (NUTATING DISC)
۲۰۰	۶.۱۳.۲ فلومتر پره‌ای دور (ROTATING VANE)
۲۰۱	۶.۱۳.۳ فلومتر پیستونی (PISTON)
۲۰۲	۶.۱۳.۴ فلومتر چرخ دنداهی بیضوی (OVAL GEAR)
۲۰۲	۶.۱۳.۵ فلومتر چرخشی LOBE
۲۰۳	۶.۱۳.۶ فلومتر چرخشی پروانه‌ای (IMPELLER)
۲۰۳	۶.۱۳.۷ فلومتر حلزونی (HELIX)
۲۰۴	۶.۱۳.۸ پمپ‌های اندازه‌گیری (METERING PUMPS)
۲۰۵	۶.۱۳.۹ فلومتر PD گازی
۲۰۶	۶.۱۳.۱۰ سیستم‌های PD دقیق
۲۰۶	۶.۱۴ فلومترهای توربینی
۲۰۸	۶.۱۴.۱ انتخاب و کاربرد فلومتر توربینی
۲۰۹	۶.۱۴.۲ ملزومات نصب فلومتر توربینی

۲۱۰ ۶.۱۴.۳ فلومتر PADDLEWHEEL
۲۱۱ ۶.۱۴.۴ فلومتر پروانه‌ای (IMPELLER)
۲۱۱ ۶.۱۴.۵ فلومترهای توربینی جدید
۲۱۱ ۶.۱۵ فلومترهای الکترونیکی
۲۱۲ ۶.۱۵.۱ فلومترهای مغناطیسی (MAGNETIC FLOW METER)
۲۱۷ ۶.۱۵.۲ فلومترهای گردابی (VORTEX)
۲۲۲ ۶.۱۵.۳ فلومترهای اولتراسونیک (ULTRASONIC)
۲۲۸ ۶.۱۶ فلومترهای جرمی
۲۲۸ ۶.۱۶.۱ فلومتر جرمی کوریولیس (CORIOLIS MASS FLOW METERS)
۲۳۸ ۶.۱۶.۲ فلومترهای جرمی گرمایی (THERMAL MASS FLOW METER)
۲۴۱ ۶.۱۶.۳ باد سنج سیم داغ (HOT-WIRE ANEMOMETER)
۲۴۲ ۶.۱۷ مقایسه انواع فلومتر

فصل هفتم: اندازه‌گیری سطح

۲۴۸ ۷.۱ مقدمه
۲۴۸ ۷.۲ سوئیچ‌های سطح شناور (FLOAT LEVEL SWITCHES)
۲۵۱ ۷.۳ سوئیچ‌های غوطه‌ور DISPLACER SWITCHES
۲۵۳ ۷.۳.۱ شیرهای کنترل شناور دار (FLOAT CONTROL VALVES)
۲۵۴ ۷.۴ اندازه‌گیری سطح با استفاده از اختلاف فشار (فشار هیدرواستاتیک)
۲۵۷ ۷.۵ تیوب‌های حباب ساز (BUBLER TUBES)
۲۵۸ ۷.۶ دستگاه‌های اندازه‌گیری سطح خازنی
۲۵۹ ۷.۶.۱ نحوه عملکرد سنسورهای سطح ظرفیت خازنی
۲۶۷ ۷.۷ اندازه‌گیری سطح بر اساس رسانایی مایع
۲۶۸ ۷.۸ اندازه‌گیری سطح با امواج رادیویی
۲۶۸ ۷.۸.۱ رadar و ماکروویو
۲۷۳ ۷.۸.۲ گیچ‌های سطح مافوق صوت (ULTRASONIC LEVEL GAGES)
۲۷۵ ۷.۹ سنسورهای سطح هسته‌ای
۲۷۸ ۷.۹.۱ انواع آشکارسازها
۲۸۰ ۷.۹.۲ کاربردهای سنسورهای سطح هسته‌ای

۲۸۱	۷.۱۰ سوئیچ‌های سطح ویژه
۲۸۲	۷.۱۰.۱ سوئیچ‌های گرمایی (<i>THERMAL SWITCHES</i>)
۲۸۳	۷.۱۰.۲ سوئیچ‌های لرزشی
۲۸۵	۷.۱۰.۳ سوئیچ‌های نوری (<i>OPTICAL SWITCHES</i>)

فصل هشتم : آنالیزها

۲۸۸	۸.۱ اندازه‌گیری <i>PH</i>
۲۸۸	۸.۱.۱ اصول تئوری <i>PH</i>
۲۹۰	۸.۱.۲ اساس کار سنسورهای اندازه‌گیری <i>PH</i>
۲۹۲	۸.۱.۳ الکترود مرجع
۲۹۲	۸.۱.۴ الکترود اندازه‌گیر
۲۹۳	۸.۱.۵ پتانسیل اتصال مایع
۲۹۴	۸.۱.۶ تبدیل <i>PH</i> به ولتاژ
۲۹۵	۸.۱.۷ شب الکترود گلاس
۲۹۶	۸.۱.۸ بافرها و کالیبراسیون
۲۹۸	۸.۱.۹ ایزو پتانسیل <i>PH</i>
۲۹۹	۸.۱.۱۰ عدم تطبیق پتانسیل اتصال
۳۰۰	۸.۱.۱۱ امپدانس سنسور
۳۰۰	۸.۱.۱۲ شیلدها و پیش تقویت کننده‌ها
۳۰۰	۸.۱.۱۳ میکروپروسسور
۳۰۱	۸.۱.۱۴ کاغذهای تست <i>PH</i>
۳۰۲	۸.۲ اندازه‌گیری هدایت مایعات
۳۰۲	۸.۲.۱ تئوری هدایت الکتریکی در مایعات
۳۰۴	۸.۲.۲ دستگاههای اندازه‌گیری هدایت الکتریکی مایعات

فصل نهم: پروتکل‌های ارتباطی

۳۰۶	۹.۱ تعریف پروتکل
۳۰۶	۹.۲ لایه‌ها در پروتکل
۳۰۷	۹.۲.۱ لایه فیزیکی (<i>PHYSICAL LAYER</i>)

۳۰۸	۹.۲.۲ لایه پیوند داده (DATA LINK LAYER)
۳۰۸	۹.۲.۳ لایه شبکه (NETWORK LAYER)
۳۰۸	۹.۲.۴ لایه انتقال (TRANSPORT LAYER)
۳۰۹	۹.۲.۵ لایه جلسه یا لایه نشست (SESSION LAYER)
۳۰۹	۹.۲.۶ لایه نمایش یا لایه ارائه (PRESENTATION LAYER)
۳۰۹	۹.۲.۷ لایه کاربردی (APPLICATION LAYER)
۳۱۰	۹.۲.۸ بررسی لایه ها در شبکه های صنعتی
۳۱۱	۹.۳ استانداردهای لایه فیزیکی شبکه های صنعتی
۳۱۱	۹.۳.۱ استاندارد RS-232
۳۱۴	۹.۳.۲ استاندارد RS-423
۳۱۴	۹.۳.۳ استاندارد RS-422
۳۱۵	۹.۳.۴ استاندارد RS-485
۳۱۶	۹.۳.۵ مقایسه استانداردهای RS
۳۱۷	۹.۳.۶ استاندارد H1
۳۱۷	۹.۳.۷ استاندارد H2
۳۱۷	۹.۴ توپولوژی شبکه های صنعتی (TOPOLOGIES)
۳۱۸	۹.۴.۱ توپولوژی حلقوی (RING TOPOLOGY)
۳۱۹	۹.۴.۲ توپولوژی باس یا خطی (BUS TOPOLOGY)
۳۲۰	۹.۴.۳ توپولوژی ستاره (STAR TOPOLOGY)
۳۲۱	۹.۴.۴ توپولوژی درختی (TREE TOPOLOGY)
۳۲۱	۹.۴.۵ توپولوژی اتصال کامل (FULL CONNECTED TOPOLOGY)
۳۲۲	۹.۴.۶ توپولوژی ترکیبی (HYBRID TOPOLOGY)
۳۲۳	۹.۴.۷ مقایسه توپولوژی های سه گانه اصلی
۳۲۴	۹.۵ روش های دسترسی به شبکه
۳۲۴	۹.۵.۱ روش فرمان دهنده و فرمان گیرنده (MASTER/SLAVE)
۳۲۴	۹.۵.۲ گوش دادن به خط
۳۲۵	۹.۵.۳ روش انتقال علامت (TOKEN PASSING)
۳۲۶	۹.۶ پروتکل هارت (HART)
۳۲۷	۹.۶.۱ خصوصیات سیستم های کنترلی مبتنی بر هارت

۳۲۸	۹.۶.۲ نحوه عملکرد هارت
۳۲۸	۹.۶.۳ روش‌های ارتباطی در هارت
۳۳۰	۹.۶.۴ نرم افزار سیستم‌های کنترلی مبتنی بر هارت
۳۳۱	۹.۷ پروتکل اترنت صنعتی (<i>INDUSTRIAL ETHERNET</i>)
۳۳۱	۹.۸ پروتکل پروفیباس (<i>PROFIBUS</i>)
۳۳۲	<i>PROFIBUS PA</i> ۹.۸.۱
۳۳۲	<i>PROFIBUS DP</i> ۹.۸.۲
۳۳۴	<i>PROFIBUS FMS</i> ۹.۸.۳
۳۳۴	۹.۹ پروتکل ارتباطی <i>CAN</i>
۳۳۷	۹.۹.۱ نقش ترمیناتور
۳۳۷	۹.۱۰ گسترش شبکه و ساخت شبکه‌های متصل به هم
۳۳۷	۹.۱۰.۱ تکرار کننده‌ها (<i>REPEATERS</i>)
۳۳۷	۹.۱۰.۲ پل (<i>BIRDGE</i>)
۳۳۷	۹.۱۰.۳ <i>GATEWAY</i>
۳۳۸	۹.۱۱ رسانه‌های فیزیکی انتقال اطلاعات
۳۳۸	۹.۱۱.۱ روش الکتریکی
۳۸۸	۹.۱۱.۲ روش نوری
۳۳۹	۹.۱۱.۳ روش بی‌سیم
۳۳۹	۹.۱۲ سطح بندی شبکه‌های صنعتی و جایگاه پروتکل‌های مختلف
۳۳۹	۹.۱۲.۱ سطح مدیریت (<i>MANAGEMENT LEVEL</i>)
۳۳۹	۹.۱۲.۲ سطح سلول (<i>CELL LEVEL</i>)
۳۴۰	۹.۱۲.۳ سطح میدان (<i>FIELD LEVEL</i>)
۳۴۰	۹.۱۲.۴ سطح سنسور و محرک (<i>ACTUATOR-SENSOR LEVEL</i>)

فصل دهم: ارتباط سنسورها و عملگرها (*AS-i Interface*)

۳۴۲	۱۰.۱) معرفی سیستم <i>AS-I</i>
۳۴۳	۱۰.۲) علت استفاده از سیستم <i>AS-I</i>
۳۴۶	۱۰.۳) اجرای سیستم <i>AS-I</i>
۳۴۷	۱۰.۳.۱ <i>AS-I MASTER</i>

۳۴۸ <i>AS-I SLAVES</i> ۱۰.۳.۲
۳۴۹ <i>AS-I کابل‌های</i> ۱۰.۳.۳
۳۵۰ <i>AS-I POWER SUPPLY UNIT</i> ۱۰.۳.۴
۳۵۰ <i>10.3.5 دستگاه آدرس دهنی (ADDRESSING UNIT)</i>
۳۵۱ <i>10.3.6 دستگاه خطایاب (DIAGNOSTIC UNIT)</i>
۳۵۱ <i>SAFETY MONITOR</i> ۱۰.۳.۷
۳۵۳ <i>REPEATER</i> ۱۰.۳.۸
۳۵۳ <i>EXTENDER</i> ۱۰.۳.۹
۳۵۴ <i>10.3.10 پلاگ توسعه (EXTENSION PLUG)</i>

فصل یازدهم: *P&ID*

۳۵۶ <i>11.1 مقدمه</i>
۳۵۷ <i>11.2 نقشه جانمایی (PLANT LAYOUT)</i>
۳۵۷ <i>11.3 نمودار جعبه‌ای فرآیند (BFD)</i>
۳۵۸ <i>11.4 نمودار جریان‌های فرآیند (PROCESS FLOW DIAGRAM)</i>
۳۶۰ <i>11.5 نقشه‌های P&ID</i>
۳۷۲ <i>11.5.1 سمبل‌ها در P&ID</i>
۳۸۲ <i>11.6 ترسیم نقشه‌های هیدرولیکی و P&ID با AUTOCAD ELECTRICAL</i>
۳۸۳ <i>11.6.1 فرایند ترسیم یک نقشه هیدرولیکی</i>
۳۹۰ <i>11.6.2 ایجاد پایپ (CREATING PIPES)</i>
۳۹۵ <i>11.6.3 ایجاد یک نقشه از نوع P&ID</i>

فصل دوازدهم: نواحی پر خطر

۴۰۲ <i>12.1 مقدمه</i>
۴۰۳ <i>12.2 درجه حفاظت (IP)</i>
۴۰۴ <i>12.3 آتش سوزی و انفجار</i>
۴۰۵ <i>12.4 فضاهای پر خطر (HAZARDOUS AREA)</i>
۴۰۶ <i>12.5 تقسیم‌بندی هر منطقه بر حسب نوع گازها</i>
۴۰۷ <i>12.5.1 گازهای GROUP II A</i>

۴۰۷ <i>GROUP II B</i>	۱۲.۵.۲
۴۰۸ <i>GROUP II C</i>	۱۲.۵.۳
۴۰۸۱۲.۶ طبقه‌بندی بر اساس دمای تجهیزات	
۴۱۰۱۲.۷ طبقه‌بندی تجهیزات از لحاظ آزاد سازی انرژی جهت انفجار	
۴۱۴۱۲.۸ کد گذاری تجهیزات بر اساس مکان نصب	
۴۱۶۱۲.۹ خلاصه استاندارد	
۴۱۷۱۲.۱۰ مثال‌هایی از نصب تجهیزات در مناطق مختلف	
۴۱۷۱۲.۱۰.۱ نصب تجهیزات مجاز در <i>ZONE0</i>	
۴۱۷۱۲.۱۰.۲ نصب تجهیزات مجاز در <i>ZONE1</i>	
۴۱۷۱۲.۱۰.۳ نصب تجهیزات مجاز در <i>ZONE2</i>	
۴۱۸۱۲. جداکننده‌ها (<i>BARRIER</i>)	
۴۱۹۱۲.۱۲ مدارهای با ایمنی ذاتی (<i>INTRINSICALLY SAFE CIRCUITS</i>)	
۴۲۰۱۲.۱۳ تجهیزات (<i>FIELD INSTRUMENTS</i>)	
۴۲۰۱۲.۱۳.۱ مدارهای خازنی در منطقه خطر	
۴۲۱۱۲.۱۳.۲ مدارهای سلفی در منطقه خطر	
۴۲۲۱۲.۱۳.۳ مدارهای مقاومتی در منطقه خطر	
۴۲۳۱۲.۱۳.۴ مدارهای مختلط در منطقه خطر	
۴۲۵۱۲.۱۴ کابل کشی‌ها	
۴۲۵۱۲.۱۵ <i>BARRIER</i> ها	
۴۲۶۱۲.۱۶ انواع <i>BARRIER</i> ها	
۴۲۶۱۲.۱۶.۱ <i>BARRIER</i> های پسیو یا زنر	
۴۲۷۱۲.۱۶.۲ <i>BARRIER</i> های <i>ISOLATED</i> یا اکتیو	
۴۲۸۱۲.۱۷ احتیاجات مدارهای <i>INTRINSICALLY SAFE</i>	
۴۲۸۱۲.۱۸ انتخاب <i>BARRIER</i>	
۴۳۰۱۲.۱۸.۱ مثال‌هایی از انتخاب <i>BARRIER</i>	
	ضمایم ۴۲۳	
	فهرست منابع مهیم ۴۵۵	