

سرشناسه : رحمنی، مصطفی، ۱۳۶۵ - عنوان و نام پدیدآور : مرجع کامل شمارنده های سرعت بالا HSC / XGT (XGB) / مصطفی رحمنی، حسین رحمانی.
 مشخصات نشر : تهران: قدیس، ۱۳۹۵ .
 مشخصات ظاهری : ۲۳۰ ص.: مصور
 شابک : ۹۷۸-۶۰۰-۸۰۵۰-۰۹-۴
 وضعیت فهرست نویسی : فیبا
 موضوع : کنترل کننده های برقی
 موضوع : کنترل کننده های برنامه پذیر -- نرم افزار
 موضوع : موتورهای برقی -- کنترل الکترونیکی
 موضوع : مدارهای منطقی -- طرح و ساختمان -- داده پردازی
 موضوع : پیانسیل سنج
 موضوع : شمارگرهای رقمی
 شناسه افزوده : رحمانی، حسین، ۱۳۶۶ -
 رده بندی کنگره : ۱۳۹۵/۲۸۰۱TK/۴م/۲۸۰۱
 رده بندی دیوبی : ۶۲۱/۲۶
 شماره کتابشناسی ملی : ۴۲۰۱۰۵۸



انتشارات قدیس

مرجع کامل شمارنده های سرعت بالا HSC - XGT (XGB)

مصطفی رحمنی و حسین رحمانی

ناشر: قدیس

صفحه آرایی: قدیس

لیتوگرافی، چاپ و صحافی: کاری گرافیک ، دریا ، بیاتیان

نوبت و سال چاپ: اول، ۱۳۹۶

شمارگان: ۵۰۰ نسخه

قیمت: ۲۵۰۰۰ تومان

شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۸۰۵۰-۴۸-۳

حق چاپ محفوظ و منحصرأ مخصوص ناشر است.

دفتر مرکزی و مرکز پخش:

نشر قدیس: تهران، میدان انقلاب، خیابان ۱۲ فروردین، نبش بن بست حقیقت، پلاک ۴ واحد ۵

تلفن: ۶۶۴۰۳۵۴۸ - ۶۶۴۱۱۳۸۱ - ۶۶۷۱۵۲۵۵

کتابفروشی الیاس: تهران، میدان انقلاب، نبش خیابان ۱۲ فروردین، پلاک ۱۳۱۰ تلفن: ۶۶۴۰۵۰۸۴

مرجع کامل شمارنده‌های سرعت بالا-
(XGT,XGB) HSC

- ۳-۴- تبدیل یک پالس انکدر افزایشی به فاصله حرکتی طی شده
- ۳-۵- مشخصات انکدر افزایشی INCREMENTAL Rotary Encoder
- ۳-۵-۱- اطلاعات سفارش خرید
- ۳-۵-۲- مشخصات انکدر
- ۳-۵-۳- دیاگرام کنترل خروجی انکدر

بخش دوم: مازول‌های شمارنده‌ی سرعت بالا

- ۴- فصل چهارم: مشخصات مازول سری XGB
- ۴-۱- پیش‌نیاز
- ۴-۲- ویژگی‌های مازول شمارنده‌ی سرعت بالا XGB
- ۴-۳- مشخصات عمومی مازول XGB
- ۴-۴- مشخصات عملکرد مازول HSC سری XGB
- ۴-۴-۱- ویژگی‌های عملکرد مازول
- ۴-۴-۲- مشخصات پالس ورودی
- ۴-۴-۳- مشخصات ورودی تابع کمکی Preset
- ۴-۴-۴- مشخصات خروجی مقایسه‌گر
- ۴-۵- مشخصات قسمت‌های مختلف مازول شمارنده‌ی سرعت بالا
- ۴-۵-۱- نام قسمت‌های مختلف مازول
- ۴-۵-۲- مشخصات واسط با تجهیزات خارجی
- ۴-۶- توابع
- ۴-۶-۱- نوع پالس ورودی
- ۴-۶-۲- مُد شمارش
- ۴-۶-۳- از پیش تنظیم کردن مقدار (Preset)
- ۴-۶-۴- خروجی مقایسه‌گر
- ۴-۶-۵- سیگنال Carry
- ۴-۶-۶- سیگنال Borrow
- ۴-۶-۷- مُد کمکی Auxiliary
- ۵- فصل پنجم: نصب و سیم‌بندی
- ۵-۱- نصب

فهرست مطالب

شماره صفحه

عنوان

۱۵

مقدمه

بخش اول: سنسورهای جابجایی

۱۹

فصل اول: مبدل‌های موقعیت

۲۱

۱-۱- موقعیت

۲۱

۱-۲- پتانسیومتر

۲۶

۱-۳- ترانسفور موتور تفاضلی متغیر طولی و چرخشی RVDT - LVDT

۳۱

فصل دوم: رزولور و سینکرو

۳۳

۲-۱- سینکرو Synchro

۳۷

۲-۲- رزولور Resolver

۴۱

فصل سوم: انکدر

۴۳

۳-۱- مبدل‌های نوری

۴۳

۳-۱-۱- مبدل نوری مطلق

۴۴

۳-۱-۲- مبدل نوری افزایشی

۴۷

۳-۲- مزایای و معایب انکدر

۴۸

۳-۳- اندازه‌گیری سرعت نوار نقاله

فهرست مطالب

۱۰۷	-۵-۱-۱-شرايط نصب
۱۰۸	-۵-۱-۲-اقدامات احتياطي برای کارکردن با HSC
۱۰۸	-۵-۲-اقدامات احتياطي سيمبندي
۱۰۸	-۵-۲-۱-اقدامات احتياطي مقدماتي
۱۰۹	-۵-۲-۲-سيمبندي توليد كتنه پالس با ولتاژ خروجي 5VDC
۱۱۰	-۵-۲-۳-سيمبندي خروجي كلكتور باز NPN با ولتاژ 12VDC
۱۱۲	-۵-۲-۴-سيمبندي خروجي كلكتور باز PNP با ولتاژ 24VDC
۱۱۳	-۵-۲-۵-Siemens Driver Line
۱۱۵	فصل ششم: عملکرد ماژول و مانیتورینگ
۱۱۷	-۶-۱-اجرای نرمافزار XG5000
۱۲۰	-۶-۲-تنظيمات پaramترها
۱۲۲	-۶-۳-مانیتورینگ و تست
۱۲۶	-۶-۴-ثبت کردن متغیر U
۱۲۶	-۶-۴-۱-صفحه‌ی توضیحات و متغیرها
۱۲۶	-۶-۴-۲-ثبت کردن متغیرهای U
۱۲۸	-۶-۵-ثبت کردن متغیرهای ورژنی ماژول HSC
۱۲۸	-۶-۵-۱-صفحه‌ی متغیرهای Global/Direct
۱۲۸	-۶-۵-۲-ثبت متغیرهای ورژنی ماژول HSC
۱۳۱	فصل هفتم: حافظه‌های داخلی و سیگنال‌های ورودی/خروجی و متغیرها
۱۳۳	-۷-۱-حافظه‌ی داخلی
۱۳۳	-۷-۱-۱-پیکربندی حافظه‌های داخلی
۱۳۵	-۷-۱-۲-پیکربندی داده و جزئیات ماژول HSC
۱۳۷	-۷-۲-سیگنال‌های ورودی خروجی
۱۴۰	-۷-۳-متغیرهای سراسری ثابت Global Constant
۱۴۰	-۷-۳-۱-پیکربندی متغیرهای سراسری ثابت
۱۴۲	-۷-۳-۲-پیکربندی و محتویات داده
۱۴۵	-۷-۴-متغیر سراسری

مرجع کامل شمارنده‌های سرعت بالا-*(XGT,XGB) HSC*

LIS

۲۴۹	فصل دوازدهم: عملکرد مژول و مانیتورینگ
۲۵۱	۱۲-۱- روش عملکرد
۲۵۱	۱۲-۱-۱- اجرای نرمافزار XG5000
۲۵۲	۱۲-۱-۲- تنظیمات پارامترها و مانیتورینگ
۲۵۵	۱۲-۲- تنظیمات پارامترها
۲۵۵	۱۲-۲-۱- صفحه‌ی تنظیمات پارامترها
۲۵۶	۱۲-۲-۲- مانیتورینگ و تست
۲۵۶	۱۲-۳- صفحه‌ی مانیتورینگ و تست
۲۵۹	۱۲-۴- رجیستر U
۲۶۰	۱۲-۴-۱- مشاهده متغیرها
۲۶۱	۱۲-۴-۲- رجیستر U

۲۶۳	فصل سیزدهم: حافظه‌های داخلی و سیگنال‌های ورودی/خروجی
۲۶۳	۱۳-۱- حافظه‌ی داخلی
۲۶۵	۱۳-۱-۱- پیکربندی حافظه‌های داخلی
۲۶۵	۱۳-۱-۲- پیکربندی داده مژول HSC
۲۶۷	۱۳-۱-۳- وضعیت‌های نمایش سیگنال
۲۷۰	۱۳-۲- سیگنال‌های ورودی/خروجی

۲۷۳	فصل چهاردهم: برنامه‌نویسی مژول HSC سری XGT
۲۷۵	۱۴-۱- خواندن و نوشتن داده
۲۷۵	۱۴-۱-۱- خواندن داده از حافظه‌ی داخلی
۲۷۸	۱۴-۱-۲- نوشتن داده در حافظه‌ی داخلی
۲۸۱	۱۴-۲- برنامه اصلی
۲۸۱	۱۴-۲-۱- عملکرد برنامه‌ی مژول HSC سری XGT
۲۸۲	۱۴-۲-۲- تنظیم نوع شمارنده
۲۸۳	۱۴-۲-۳- تنظیمات مُد عملکرد شمارنده
۲۸۵	۱۴-۲-۴- تنظیمات فعال کردن شمارنده
۲۸۶	۱۴-۲-۵- تنظیمات مقدار از پیش تنظیم شده‌ی شمارنده‌ی Perset
۲۸۷	۱۴-۲-۶- خواندن مقدار جاری شمارنده 'Present Count value'

مرجع کامل شمارنده‌های سرعت بالا- (XGT,XGB) HSC

149	- فصل هشتم: برنامه‌نویسی PLC‌های سری XGB
151	- ۸-۱- دستورات و بلوک توابع (FB)
151	- ۸-۱-۱ دستورالعمل‌های CPU سری XBM/ XBC
156	- ۸-۱-۲- فانکشن بلاک PLC سری XEC
160	- ۸-۲- برنامه‌نویسی
160	- ۸-۲-۱- تنظیمات مُد شمارنده
164	- ۸-۲-۲- تنظیمات مُد پالس ورودی
165	- ۸-۲-۳- چک کردن شمارنده
166	- ۸-۲-۴- تنظیم و فعال کردن مقدار Preset
168	- ۸-۲-۵- فعال کردن شمارنده
168	- ۸-۲-۶- ریست کردن عدد نقلی و عدد قریضی آشکار شده
169	- ۸-۲-۷- تنظیمات و فعال کردن تابع مُد کمکی
177	- ۸-۲-۸- انتخاب شمارنده بالا و پائین رونده
178	- ۸-۲-۹- استفاده از سیگنال Preset خارجی
178	- ۸-۲-۱۰- استفاده از سیگنال تابع کمکی خارجی
179	- ۸-۲-۱۱- تنظیم نوع و مقدار مقایسه‌گر
183	- ۸-۲-۱۲- فعال کردن مقایسه‌گر و خروجی مقایسه‌گر و ریست کردن مقایسه‌گر
184	- ۸-۲-۱۳- تنظیمات حالات خروجی مقایسه‌گر
185	- ۸-۲-۱۴- تنظیمات فعال کردن سطح ورودی پالس
186	- ۸-۲-۱۵- حالات و کدهای خطأ
187	- ۸-۲-۱۶- نگهداشتن مقدار شمارنده در هنگام قطع تغذیه
191	- فصل نهم: عیب‌یابی مازول سری XGB
191	- XBF-HO02A- XBF-HD02A
193	- ۹-۱- کدهای خطأ مازول سری XGB
195	- ۹-۲- عیب‌یابی
195	- ۹-۲-۱- وضعیت‌های LED مازول HSC
196	- ۹-۲-۲- وضعیت شمارنده‌ی مازول HSC
198	- ۹-۲-۳- وضعیت‌های خروجی مازول HSC
199	- ۹-۳- چک کردن وضعیت مازول توسط نرم‌افزار XG5000
200	- اصطلاحات و تعاریف این بخش

فهرست مطالب

بخش سوم: مژول های شمارندهی سرعت بالاسری XGT

- فصل دهم: مشخصات مژول سری XGT
- ۲۰۵ - ویزگی های مژول شمارندهی سرعت بالا XGT
 - ۲۰۷ - مشخصات عمومی مژول XGT
 - ۲۱۱ - مشخصات عملکرد مژول HSC سری XGT
 - ۲۱۲ - مشخصات عملکرد مژول XGT
 - ۲۱۳ - مشخصات ورودی شمارنده Preset/Gate
 - ۲۱۴ - مشخصات خروجی ترانزیستوری (SINK)
 - ۲۱۴ - نام قسمت های مختلف مژول XGT
 - ۲۱۴ - نام قسمت های مژول
 - ۲۱۵ - مشخصات کانکتور واسط برای اتصال به تجهیزات خارجی
 - ۲۱۹ - توابع مژول XGT
 - ۲۲۰ - مُد پالس ورودی
 - ۲۲۵ - مُد شمارش شمارنده
 - ۲۲۸ - خروجی مقایسه گر
 - ۲۳۳ - سیگنال Carry
 - ۲۳۴ - سیگنال Borrow
 - ۲۳۴ - مُد کمکی Auxiliary
- فصل یازدهم: نصب و سیم بندی
- ۲۴۱ - نصب مژول شمارنده سرعت بالای سری XGT
 - ۲۴۳ - شرایط نصب
 - ۲۴۴ - اقدامات احتیاطی برای کارکردن با HSC
 - ۲۴۴ - اقدامات احتیاطی سیم بندی
 - ۲۴۵ - مثالی از سیم بندی خروجی با ولتاژ 5 VDC
 - ۲۴۶ - مثالی از سیم بندی خروجی NPN کلکتور باز 12 VDC
 - ۲۴۷ - مثالی از سیم بندی خروجی PNP کلکتور باز 24 VDC
 - ۲۴۸ - مثالی از سیم بندی خروجی Line Driver

فهرست مطالع

۲۸۸	- تنظیمات مقدار و شرایط دستورالعمل مقایسه‌گر	- ۱۴-۲-۷
۲۹۰	- ریست کردن رقم	- Carry/Borrow ۱۴-۲-۸
۲۹۰	- تنظیمات مُد کمکی	- ۱۴-۲-۹
۳۰۱	- بازیابی مقدار جاری شمارنده در موارد قطع و وصل برق	- ۱۴-۲-۱۰
۳۰۲	- برنامه‌های کاربردی	- ۱۴-۳
۳۰۲	- برنامه‌ی حرکت object car	- ۱۴-۳-۱
۳۰۸	- برنامه‌ی کنترل چرخش با تنظیم زاویه‌ی چرخش میز کار	- ۱۴-۳-۲
 فصل پانزدهم: عیب‌یابی		
۳۱۳	- کد خطا مژول سری XGT	- ۱۵-۱
۳۱۵	- عیب‌یابی و رفع عیب	- ۱۵-۲
۳۱۷	- وضعیت‌های LED روی مژول HSC	- ۱۵-۲-۱
۳۱۷	- وضعیت شمارنده‌ی مژول HSC	- ۱۵-۲-۲
۳۱۷	- وضعیت‌های خروجی مژول HSC	- ۱۵-۲-۳
۳۱۷	- ترتیب عیب‌یابی	- ۱۵-۳
۳۱۷	- نمایشگر RDY LED خاموش	- ۱۵-۳-۱
۳۱۸	- نمایشگر RDY LED چشمک زن	- ۱۵-۳-۲
۳۲۰	- خطای عملکرد شمارنده	- ۱۵-۳-۳
۳۲۱	- خطای مقدار شمارنده	- ۱۵-۳-۴
۳۲۲	- خطای عملکرد خروجی	- ۱۵-۳-۵
۳۲۳	- چک کردن وضعیت مژول توسط مانیتورینگ در نرم‌افزار XG5000	- ۱۵-۳-۶
۳۲۴	- اصطلاحات و تعاریف این بخش	
۳۲۹	- واژه‌نامه‌ی لاتین	