

سازمان انتشارات	: وال، پیتر ای.
عنوان و نام پدیدآور	: .Wall, Peter E
متن ترجمه	: کروماتوگرافی لایه نازک؛ یک روش کاربردی نوین/ تالیف پیتر ای. وال؛ ترجمه همایون احمدپناهی، عاطله
محل ترجمه	: ایران؛ تهران
تاریخ انتشار	: ۱۳۹۳
نحوه انتشار	: مطبوعاتی
شماره انتشار	: ۹۷۸-۶۰۰-۷۱۱۱-۰۸-۶
موضوع	: وسایل فیزیکی
یادداشت	: پرسنلیتی
کتابخانه	: کتابخانه اسلامی
شناخته شده	: کروماتوگرافی لایه نازک
شناخته شده	: احمد پناهی، همایون
شناخته شده	: ارجمندپور، صبا
شناخته شده	: عاطله، غرقی
ردیف بندی	: ۱۳۹۳-۴۶۳-۷۱۰۰
ردیف بندی	: ۸۴۵۸۳
شماره کتابشناسی ملی	: ۳۶۶۱۴۸۳

کروماتوگرافی لایه نازک

یک روش کاربردی نوین



تألیف	: پیتر ای. وال
ترجمه	: دکتر همایون احمدپناهی، عاطله غرقی، صبا ارجمندپور
میراث نشر	: حامد جمالی نسب
نوبت چاپ	: اول - ۱۳۹۳
تیراز	: ۱۰۰
چاپ و صحافی	: مرتب
قیمت	: ۱۴۰۰۰ ریال
شابک	: ۹۷۸-۶۰۰-۷۱۱۱-۰۸-۶

دفتر فروش : تهران- خیابان انقلاب- رویرویی تربیت بدنی دانشگاه تهران- جنب بانک صادرات- کتابفروشی محسن
تلفن: ۰۹۱۲۳۷۷۶۸۸۰ - ۶۶۴۹۲۶۶۲

کلیه حقوق و حق چاپ متن و عنوان کتاب که به ثبت رسیده است: مطابق با قانون حقوق مولفان و مصنفات مصوب ۱۳۴۸ محفوظ و متعلق به انتشارات دایره دانش می باشد. هرگونه برداشت، تکثیر، کپی پردازی به هر شکل (چاپ، فتوکپی، انتشار الکترونیکی) بدون اجازه کتبی از ناشر ممنوع بوده و متخلفین تحت پنجه قانونی قرار خواهند گرفت.

فهرست مطالب

صفحه

عنوان

۱۱	پیش‌گفتار
۱۵	فصل ۱: مقدمه و تاریخچه
۱۵	۱- مقدمه‌ای بر کروماتوگرافی لایه نازک
۱۶	۲- تاریخچه TLC
۲۰	۳- مراجع
۲۳	فصل ۲: جاذب‌ها و لایه‌های TLC
۲۳	۱- انتخاب جاذب
۲۳	۱-۱- مقدمه
۲۵	۲-۱- جاذب‌های سیلیکایی
۲۵	۲-۱-۱- سیلیکاژل
۳۳	۲-۲-۱- فازهای پیوندی سیلیکاژل
۶۰	۲-۳-۱- جاذب‌های غیر سیلیکایی
۶۰	۳-۱-۱- سلولز
۶۳	۳-۲-۱- فازهای پیوندی سلولز
۶۵	۳-۳-۱- آلومینیوم اکسید
۶۵	۴-۳-۱- کیزلگور
۶۷	۵-۳-۱- پلی آمید
۶۷	۶-۳-۱- فازهای ساکن مختلف
۶۸	۷-۳-۱- فازهای ساکن مختلط
۶۸	۸-۳-۱- فازهای دوگانه
۶۹	۲- آماده‌سازی صفحات و ورق‌های TLC
۶۹	۱-۲- صفحات TLC "دست‌ساز"
۶۹	۲-۲- صفحات و ورق‌های HPTLC/TLC از پیش پوشش داده شده
۷۰	۳- برش صفحات و ورق‌های HPTLC/TLC
۷۱	۴- تأثیرات رطوبت بر روی صفحات TLC
۷۳	۵- صفحات TLC از پیش شستشو داده شده

۶	- استفاده از شناساگرها فسفرسانس / فلوئورسانس	۷۳
۷	- لایه‌های TLC مجرadar	۷۴
۸	- صفحات HPTLC/TLC ناحیه غلظتی	۷۵
۹	- صفحات از پیش پوشش داده شده HPTLC	۷۵
۱۰	- سیلیکاژل کروی HPTLC	۷۹
۱۰	- بهبود تفکیک با استفاده از بافرها و عامل‌های کمپلکسه کننده	۸۱
۱۰	- آغشته‌سازی جاذب پیش از پوشش دهی لایه	۸۱
۱۰	- آغشته‌سازی لایه پوشش داده شده آماده	۸۱
۱۱	- آغشته‌سازی نیترات نقره	۸۲
۱۲	- TLC انتقال بار	۸۳
۱۳	- لایه کروماتوگرافی تهیه‌ای (PLC)	۸۶
۱۴	- مراجع	۸۹

فصل ۳: پیش فرآوری نمونه		
۱	- مقدمه	۹۳
۲	- استخراج‌ها از نمونه‌های جامد	۹۳
۳	- سیستم‌های استخراج فاز جامد (SPE)	۹۶
۳	- ۱- خاک دیاتومه	۹۶
۳	- ۲- سیلیکاژل‌های جوش خورده و پلیمرها	۹۶
۳	- ۳- آماده‌سازی جاذب	۹۸
۳	- ۴- تزریق نمونه	۹۸
۳	- ۵- پاکسازی	۹۹
۳	- ۶- بازیابی آنالیت‌ها	۹۹
۴	- مراجع	۱۰۰

فصل ۴: کاربرد نمونه		
۱	- مقدمه	۱۰۱
۲	- انتخاب حلال نمونه	۱۰۱
۳	- تعیین نظری اندازه لکه	۱۰۳
۳	- ۱- اندازه لکه و معادلات بارگذاری	۱۰۳
۳	- ۲- معادله ظرفیت لکه	۱۰۵

۱۰۹	۴- بارگذاری نمونه
۱۱۳	۱- تأثیرات تخریب لایه
۱۱۴	۲- ملاحظات مقدار رطوبت
۱۱۵	۳- روش‌های اعمال نمونه
۱۱۵	۴- روش‌های دستی
۱۱۷	۵- روش‌های دستگاهی
۱۱۷	۶- تکنیک‌های وسایل دستی
۱۱۸	۷- تکنیک‌های خودکار
۱۲۰	۸- به کارگیری نمونه درشت
۱۲۰	۹- لکه‌گذاری تماسی
۱۲۱	۱۰- استفاده از ناحیه غلظتی HPTLC/TLC
۱۲۳	۱۱- انتخاب نوار یا لکه
۱۲۶	۱۲- مراجع

۱۲۷	فصل ۵: تکنیک‌های پیشروی
۱۲۷	۱- مقدمه
۱۲۷	۲- نظریه مهاجرت حلال
۱۳۱	۳- مکانیسم‌های جداسازی TLC
۱۳۱	۴- مقدمه
۱۳۲	۵- جداسازی‌های جذب سطحی
۱۳۳	۶- جداسازی‌های تقسیمی
۱۳۴	۷- جداسازی‌های تبادل-یونی
۱۳۴	۸- انتخاب حلال
۱۳۵	۹- سری‌های الکتروپیک و بهینه‌سازی حلال
۱۴۰	۱۰- مثلث‌های گزینش‌پذیری
۱۴۳	۱۱- طرح پریسمما
۱۴۴	۱۲- محفظه‌های پیشروی
۱۴۵	۱۳- محفظه‌های N- و تأثیرات اشباع محفظه
۱۵۰	۱۴- محفظه دو آخوره
۱۵۱	۱۵- محفظه‌های U، افقی و ساندویچی
۱۵۴	۱۶- محفظه پیشروی خودکار (ADC)

۱۵۵	- پیشروی جریان- فشاری (OPLC) ۵-۵
۱۵۷	۶-۵- محفظه‌های واریو ۶-۵
۱۵۹	۶- تکنیک‌های پیشروی چندگانه ۶
۱۵۹	۶-۱- پیشروی پیوسته و چندگانه فاز متحرک تک ۶
۱۶۳	۶-۲- پیشروی دو بعدی ۶
۱۶۷	۶-۳- پیشروی گرادیانی دستی ۶
۱۶۷	۶-۴- پیشروی چندگانه خودکار (AMD) ۶
۱۷۱	۷- افزودنی‌های فاز متحرک ۷
۱۷۱	۷-۱- استفاده از بافرها و pH ۷
۱۷۴	۷-۲- افزودنی‌های اسید و باز ۷
۱۷۵	۷-۳- معرفه‌ای زوج یون ۷
۱۷۷	۷-۴- افزودنی‌های کایرال ۷
۱۷۸	۷-۵- ۱- دکستربن‌های حلقوی ۷
۱۸۱	۷-۶- ۲- آلبومین سرم گاوی (BSA) ۷
۱۸۱	۷-۷- ۳- سایر گرینشگرهای کایرال ۷
۱۸۴	۷-۸- ۵- TLC نقره‌دار کردن (نیترات نقره) ۷
۱۸۵	۷-۹- مراجع ۸

۱۸۷	فصل ۶: آشکارسازی و ظاهر ساختن ۱
۱۸۷	۱- مقدمه ۱
۱۸۹	۲- تکنیک‌های غیرتخریبی ۲
۱۸۹	۲-۱- آشکارسازی مرئی ۲
۱۸۹	۲-۲- آشکارسازی فرابینفس ۲
۱۹۱	۲-۳- واکنش‌های برگشت‌پذیر ۲
۱۹۱	۲-۴- ۱- بخار ید ۲
۱۹۲	۲-۵- ۲- بخار آمونیاک ۲
۱۹۳	۲-۶- ۴- واکنش‌های برگشت‌ناپذیر ۲
۱۹۳	۲-۷- ۱- رنگینه‌های فلوروسانی ۲
۱۹۴	۲-۸- ۲- شناساگرهای pH ۲
۱۹۴	۳- ۳- تکنیک‌های تخریبی ۳
۱۹۵	۳-۱- ۱- واکنش‌های زغالی شدن ۳

۱۹۵	۲-۳- فعالسازی گرماشیمیایی
۱۹۶	۴- واکنش‌های مشتقی
۱۹۶	۴- ۱- ظاهر کردن پس- کروماتوگرافی
۱۹۹	۴- ۱-۱- معرفهای شیمیایی عمومی
۲۰۳	۴- ۲-۱-۴- معرفهای ویژه گروه
۲۰۷	۴- ۳-۱-۴- واکنش‌های متوالی
۲۱۰	۴- ۲-۴- ظاهر کردن پیش کروماتوگرافی
۲۱۳	۵- مراجع
 فصل ۷: تعیین کمی و تصویرسازی ویدئویی	
۲۱۵	۱- مقدمه
۲۱۵	۲- چگالی سنجی
۲۱۶	۲- ۱- شیوه عملکرد اسپکترودانسیتومترها
۲۱۷	۲- ۲- نظریه اسپکترودانسیتومتری
۲۲۰	۳- تصویر ویدئویی و چگالی سنجی
۲۲۳	۴- رویکردهای آتی- اسپکترودانسیتومتری یا تصویربرداری ویدئویی
۲۲۷	۵- مراجع
 فصل ۸: تکنیک‌های جفت شدن TLC	
۲۲۹	۱- مقدمه
۲۲۹	۲- HPLC و HPTLC/TLC
۲۳۰	۳- MS و TLC
۲۳۱	۴- FTIR جفت شده با TLC
۲۳۵	۴- ۱- TLC-FTIR پیوسته
۲۳۶	۴- ۲- TLC-FTIR ناپیوسته
۲۳۷	۵- TLC و طیف‌سنجی رامان
۲۳۸	۶- مراجع